


ЗАВОД «МОСКИНАП»

**КОМПОСТЕР
ДЛЯ СШИВКИ КИНОПЛЕНКИ КСП-4**



**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ С ПАСПОРТОМ**

ВНИМАНИЕ!

Небольшие расхождения между компостером и описанием возможны вследствие модернизации компостера.

I. Назначение

Компостер предназначен для сшивки двух концов киноплёнки металлическими скрепками при фотографической обработке плёнки.

II. Комплектность

В комплект компостера входят:

- | | |
|--|---------|
| 1. Компостер КСП-4 | 1 шт. |
| 2. Скрепки | 100 шт. |
| 3. Техническое описание и инструкция по эксплуатации с паспортом | 1 экз. |

III. Принцип работы и устройство

Компостер представляет собой рычажной механизм, состоящий из двух рукояток, соединённых осью. При нажатии на рукоятки рабочие поверхности смыкаются, чем достигается сжатие, фиксация и сшивка киноплёнки.

Рукоятка матрицы имеет рабочую поверхность в виде площадки с пазом, в который входят колы скрепок. Для того чтобы скрепки отгибались во внутрь, концы паза скруглены.

На рукоятке скальвателя имеется направляющая, по которой перемещается скальватель. При сжатии рычагов скальватель выходит из гнезда и нажимом на скрепку производит сшивку киноплёнки.

Компостер производит сшивку киноплёнки при зарядке его скрепками, склеенными лаком в пачку (до 100 шт.).

Подача очередной скрепки производится автоматически под действием пружинного механизма, помещённого в магазинной коробке. Сшивка производится до последней скрепки, заложенной в магазинную коробку компостера.

Размеры применяемых скрепок должны соответствовать: по длине — 12,8 мм; по высоте — 6,1 мм.

Габаритные размеры компостера: 155 × 85 × 35. Вес — 0,4 кг.

IV. Инструкция по эксплуатации

Перед началом работы компостер необходимо зарядить скрепками. Для зарядки ручку подающего механизма магазинной коробки, расположенную между рукоятками компостера, требуется повернуть до упора и вынуть подающий механизм движением на себя.

В открывающийся канал закладывают пачку скрепок или часть пачки, и подающий механизм вставляется на свое место.

Компостер после этого готов к работе.

Концы сшиваемой пленки закладываются между рабочими поверхностями компостера внахлестку. Нажимом рукояток производится прижим, фиксация и сшивка кинопленки.

После освобождения рукояток компостер автоматически готов к очередной сшивке.

Малые части пачки (несколько скрепок) не совсем удобно заряжать в магазинную коробку подающего механизма, а деформация отдельных скрепок может вызвать отказ в работе компостера.

В этих случаях надо снять планку с головки рукоятки скальвателя, открывающей доступ к каналу скрепок со стороны рабочей части, и в канал заложить мелкие пачки скрепок или вынуть поврежденные скрепки.

Сшивка вхолостую компостеру не вредит, скрепка сама выпадает из канала.

При работе с компостером необходимо внимательно следить за тем, чтобы при рабочей и холостой сшивке рукоятки компостера сжимались до отказа. В противном случае скрепка может полностью выйти из канала и это послужит помехой для очередной сшивки.

V. Условия хранения

Компостеры должны храниться в сухом помещении при температуре воздуха от 10 до 35° С и относительной влажности до 80%. В помещении не должно быть вредных газов и паров, вызывающих коррозию.

VI. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок службы компостера 18 месяцев со дня получения заказчиком при условии соблюдения правил эксплуатации, хранения и транспортирования

УП. Свидетельство о приемке

Компостер КСП-4 заводской номер _____
соответствует техническим условиям ТУЗ- 3.959-74
и признан годным для эксплуатации.

Дата консервации - - АВГ 1984

Срок защиты без переконсервации один год.

Дата выпуска - - АВГ 1984

М.П.

Представитель ОТК