


ПРИБОР ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЛАМПОВЫЙ

“ЗАРЯ-500”

КИЕВСКИЙ ЗАВОД „КИНАЛ“



Киев - 1974

ПРИБОР
ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ
ЛАМПОВЫЙ
„ЗАРЯ-500“

Паспорт ПОЛ-15 ПС

КИЕВ 1974

Киевское областное управление по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Киев-1, Крещатик, 6.

Сдано в набор 4 . IV 1974 г. Полинесано к печати 23. V 1974 г.
Формат 60×90 $\frac{1}{16}$. Усл. печ. л. 0,57. Уч.-изд. л. 0,23. Изд. № 947.
Зак. № 1576. Тираж 2000.

Белонерковская городская типография, ул. Б. Хмельницкого, 5.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Прибор «Заря-500» осветительный ламповый с дисковой линзой Френеля (шифр ПОЛ-15) предназначен для операторского освещения при синхронных киносъемках черно-белых и цветных кинофильмов.

Может быть использован в закрытых помещениях и на открытых натурных площадках при отсутствии осадков, температура воздуха от -35°C до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности до 95% при температуре $+20^{\circ}\text{C}$.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Светооптическая система прибора;

а) источник света — кинопрожекторная лампа накаливания КПЖ 110—500 (110 В, 500 Вт) или КПЖ 220—500 (220 В, 500 Вт);

б) дисковая ступенчатая линза Френеля $\varnothing 150$ мм ГОСТ 9507-60, ТУ-21 УССР-592-71;

в) сферический зеркальный алюминиевый отражатель.

2.2. Коэффициент зеркального отражения рабочей поверхности отражателя — не менее 0,8.

2.3. Светотехнические параметры:

а) при положении лампы в фокусе линзы:

— осевая сила света, кд, не менее 60000;

— угол рассеяния, градусы, в пределах 0,1 I, max,
2 $\alpha \sim 18^{\circ}$;

б) при максимальном приближении лампы к линзе:

— осевая сила света, кд, не менее 9000;

— угол рассеяния, градусы, в пределах 0,1 I, max,
2 $\alpha \sim 59^{\circ}$.

2.4. Источник питания — постоянный ток напряжением 110 В или 220 В или переменный ток промышленной частоты напряжением 110 В или 220 В.

2.5. Габариты прибора, мм, не более:

высота — 400;

длина — 280;

ширина — 315;

2.6. Масса прибора, кг (без кабеля и навесных приспособлений) — не более 3.

3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№ пп.	Обозна- чение	Наименование	Количе- ство	Приме- чание
1.	ПОЛ-15 00.000	Прибор осветительный ламповый	1 шт.	
2.	ПОЛ-15 05.000	Шторки (кольцо с двумя штор- ками)	1 шт.	
3.	ПОЛ-15 06.000	Тубус	1 шт.	
4.	ПОЛ-15 07.000	Рамка фильтра (для матерчатых поглотителей)	1 шт.	
5.	ПОЛ-15 08.000	Конверт фильтров (для фолиев- ых фильтров)	1 шт.	
6.	ПОЛ-15 ПС	Паспорт	1 экз.	на 5 прибо- ров

4. УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Прибор «Заря-500» состоит из следующих основных узлов: корпуса, механизма, линзы в оправе, лиры и кабеля.

4.2. Светооптическая система прибора состоит из дисковой ступенчатой линзы, лампы и сферического отражателя. Лампа и сферический отражатель расположены на одной каретке таким образом, что тело накала лампы находится в центре кривизны отражателя.

4.3. Перемещением каретки вдоль оптической оси осуществляется фокусировка и расфокусировка прибора.

4.4. Лира имеет гнездо с присоединительными размерами согласно ГОСТу 9508-60 для установки на штативы Ш-6, ШМ и ОПЗ.

4.5. Корпус прибора относительно лиры может поворачиваться в вертикальной плоскости на 360° и фиксироваться в любом заданном положении.

4.6. В кронштейны, расположенные на оправе линзы, устанавливаются навесные приспособления.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Установку и снятие лампы, ремонтные операции необходимо производить при полностью отключенном приборе.

5.2. Запрещается отключать лампу от соединением кабеля от питающей сети.

5.3. Не рекомендуется, во избежание ожогов, без рукавиц прикасаться к корпусу прибора в процессе работы и сразу же по окончании работы.

5.4. Не рекомендуется смотреть на открытый свет лампы без защитных очков.

6. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1. Произведите расконсервацию прибора, полученного с завода-изготовителя, т. е. снимите смазку и протрите прибор сухой, мягкой тряпкой.

6.2. Снимите оправу линзы, установите лампу в патрон. Установите оправу линзы на место. Включите лампу.

6.3 Обесточьте прибор после окончания работы.

6.4. Храните прибор в сухом помещении при температуре не ниже +5°C с относительной влажностью не выше 80%.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Прибор осветительный ламповый «Заря-500» (шифр ПОЛ-15), заводской номер _____ соответствует техническим условиям ТУ 3-3 _____ и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____ 197 ____ года

Представитель ОТК _____

М. П.

8. ГАРАНТИИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие выпускаемого прибора «Заря-500» всем требованиям технических условий в течение срока гарантии при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.2. Срок гарантии устанавливается 18 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня получения изделия потребителем.

В срок гарантии не входит продолжительность хранения прибора на складе или нахождения в пути, которые не должны превышать 6 месяцев.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Прибор осветительный ламповый «Заря-500» (шифр ПОЛ-15), заводской номер _____ подвергнут на заводе «КИНАП» консервации согласно требованиям, предусмотренным техническими условиями ТУ 3-3

Дата консервации _____

Срок консервации _____

Консервацию произвел _____

Изделие после консервации принял _____

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Прибор осветительный ламповый «Заря-500» (шифр ПОЛ-15), заводской номер _____ упакован на заводе «КИНАП» согласно требованиям, предусмотренным техническими условиями ТУ 3-3.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____

Изделие после упаковки принял _____

м. п.

OTK завода «Кинап» просит Вас при получении продукции и обнаружении дефектов во время ее эксплуатации заполнить данный листок и направить его по адресу:

г. Киев-73, ул. Фрунзе, 160/20

завод «КИНАП»

начальнику OTK.

СВЕДЕНИЯ О ПРИБОРЕ

1. Прибор пущен в эксплуатацию _____ 197 ____ г.

2. Прибор вышел из строя _____ 197 ____ г.

3. Количество проработанных часов _____

4. Место работы прибора _____

5. Причины прекращения работы прибора _____

(заполнить разборчиво и точно)

Должность и фамилия лица, давшего сведения,